


NIESTANDARDOWE NAKLEJKI EPOKSYDOWE

PRZEWODNIK PO SPECYFIKACJI ZAKUPOWEJ



Kategoria: Naklejki niestandardowe

Wydawca: Zigpac


Edycja: V1

Profil epoksydowy: głębokość i trwałość

Budowa krawędzi



Standardowa naklejka niestandardowa




Wysokiej jakości, premium i intensywnie użytkowanych środowisk, w których standardowa płaska naklejka jest niewystarczająca.

Diagnostyka kategorii: weryfikacja procesu

	Niestandardowy epoksyd Naklejki	Niestandardowe naklejki sztancowane	Niestandardowe etykiety rolkowe	Niestandardowe naklejki transferowe
Profil wizualny	Kopuła 3D	Płaski kształt niestandardowy	Płaski format ciągły	Kalkomania wycinana
Najlepsze zastosowanie	Emblematy premium, intensywne zużycie	Upominki, indywidualny branding	Aplikacja maszynowa, pakowanie wielkoseryjne	grafiki okienne, precyzyjne logo
Proces produkcji	Wylewanie żywicy na arkusze	Indywidualne cięcie precyzyjne	Na rolce	Taśma maskująca nakładane

Jeśli materiał, kształt lub proces lepiej pasuje do płaskiej albo szybkiej aplikacji maszynowej, przed zatwierdzeniem specyfikacji wybierz pokrewną kategorię.

Rozkład komponentów



o Wykończenie powierzchni

Struktura kopuły epoksydowej.
(Wybór: określa końcową grubość i odczucia dotykowe).

o Projekt i farba

Plik graficzny. (Wymaganie: precyzyjny format wektorowy i określona kolorystyka).

o Kierunek materiałowy

Podłoże bazowe i klej. (Wybór: zależy całkowicie od miejsca użytkowania i ekspozycji produktu).

Specyfikacje wszystkich warstw bezpośrednio wpływają

Każde zamówienie niestandardowe wymaga zatwierdzenia specyfikacji trzech warstw. Zmiana materiału bazowego o wpływa na wymagany klej i końcowy proces produkcji.

Definiowanie parametrów produkcji



Rozmiar i struktura

Potwierdź dokładne wymiary zewnętrzne i kształt konstrukcyjny.
Powierzchnia fizyczna określa wymaganą objętość żywicy epoksydowej.



Kierunek materiałowy

Określ materiał bazowy. Podłoże musi odpowiadać rzeczywistemu środowisku użytkowania naklejki.



Ilość docelowa: obsługiwane są bardzo małe serie (od 1 sztuki), lecz określenie docelowego wolumenu jest konieczne do zaplanowania mocy fabryki i ustalenia ceny.



Wymagania dotyczące pakowania: określ sposób grupowania lub pakowania gotowego produktu przy dostawie. Nie zakładaj, że standardowe opakowanie pasuje do twojej linii realizacji zamówień.


Ostrzeżenie dotyczące założeń: zmienne ograniczenia

KONTROLOWANE PRZEZ KUPUJĄCEGO



-  **Plik graficzny**
-  **Rozmiar docelowy**
-  **Ilość docelowa**

ZALEŻNE OD FABRYKI



MOQ: nie zakładaj stałej minimalnej ilości zamówienia dla różnych materiałów.



Termin realizacji: szybkość produkcji zależy całkowicie od złożoności wykończenia i wolumenu.



Certyfikaty: dokumentacja zgodności zależy od wybranego materiału bazowego.



Warunki wysyłki: fracht jest obliczany dopiero po ustaleniu opakowania i wagi.

Nie zakładaj tych parametrów przed końcowym przeglądem specyfikacji.

Lista kontrolna RFQ: przygotuj te 7 danych przed zapytaniem ofertowym, aby uzyskać dokładną odpowiedź w ciągu 1 godziny.



1. Zastosowanie: gdzie produkt będzie widoczny i używany?



2. Rozmiar docelowy: dokładne wymiary i kształt konstrukcyjny.



3. Projekt: plik końcowy lub wzorzec wysokiej jakości.



4. Kierunek materiałowy: wymagania dotyczące podłoża bazowego.



5. Preferowane wykończenie: oczekiwane odczucia dotykowe powierzchni.



6. Ilość docelowa: szacowany wymagany wolumen.



7. Wymagania dotyczące pakowania: prezentacja i grupowanie przy dostawie.

Bezpośredni dostęp do producenta

1 GODZ.

Standard
szybkiej
odpowiedzi

1 SZT.


Bardzo niskie
MOQ od 1 sztuki

100%

Gwarantowana
cena fabryczna



Czat na żywo: szybka
odpowiedź na [Zigpac.com](https://zigpac.com)



WhatsApp/Telegram:
bezpośredni kanał
wiadomości



E-mail: wyślij listę RFQ na
sales_support@zigpac.com