





Niestandardowe naklejki wypukłe: Kompletny poradnik dla kupującego

**Strategiczne ramy zaopatrzenia
dla wyboru kategorii, projektowania specyfikacji
i przygotowania RFQ.**




PROCES PRODUKCJI I ZAMÓWIENIE




ETAP 1: DOPASOWANIE KATEGORII

Dopasuj rzeczywiste zastosowania i właściwości konstrukcyjne.



PHASE 2: PROJEKTOWANIE SPECYFIKACJI

Określ rozmiar, kierunek materiały, wykończenie powierzchni i grafikę.



ETAP 3: PRZYGOTOWANIE OFERTY

Docelowe ilości, potrzeby pakowania i przesłanie RFQ.




ZASADA ZAOPATRZENIA

Nie zakładaj stałych MoQ (minimalnej ilości zamówienia), terminów, certyfikatów ani warunków wysyłki przed końcowym przeglądem specyfikacji. Wszystkie szczegóły logistyczne zależą wyłącznie od końcowych specyfikacji określonych w Etapie 2.


MATRYCA DECYZYJNA KATEGORII

NIESTANDARDOWY PUKŁ	NIESTANDARDOWY WYKROJNIK	NIESTANDARDOWE ETYKIETY RÓŁOWE	NIESTANDARDOWY TRANSFER
✓ Profil 3D/dotykowy.	— Profil płaski.	— Profil płaski.	— Profil płaski.
Najlepsze, gdy projekt wymaga konkretnie przestrzennej, wysokiej jakości interakcji fizycznej zamiast płaskiej dystrybucji.	Lepsze, gdy kupujący potrzebuje szerokiego wyboru materiałów i płaskiej dystrybucji w niestandardowych kształtach.	Lepsze rozwiązanie, gdy projekt wymaga zastosowania automatycznego w dużej skali lub plomb opakowaniowych.	Lepsze rozwiązanie dla złożonych, samodzielnych napisów lub aplikacji na przezroczystym tle.



Czy projekt wymaga konkretnie struktury 3D wyczuwalnej dotykiem? Jeśli TAK, wybierz naklejki wypukłe.

DEFINIOWANIE SPECYFIKACJI




KIERUNEK MATERIAŁOWY I WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI NALEŻY OKREŚLIĆ WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE ŚRODOWISKA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO I PLANOWANEJ INTERAKCJI FIZYCZNEJ.

Wymagania dotyczące grafiki i rozmiaru

Obszar roboczy makiety

Granica wykrojnika




Panel wymagań



Rozmiar docelowy Należy podać dokładne wymiary końcowe (szerokość x wysokość).




Konstrukcja Określ złożoność niestandardowego kształtu.



Pliki graficzne Dostarcz gotowe do produkcji pliki wektorowe lub bardzo szczegółowe materiały wizualne do wyceny. Dokładna wycena wymaga wyraźnych materiałów wizualnych.

Zmienne logistyczne


Strategia ilościowa



Wcześnie określ docelową ilość. Wielkość zamówienia silnie wpływa na proces produkcji i wydajność fabryki.

Uwaga: Mogą być dostępne bardzo niskie MoQ, ale końcowe minima zależą wyłącznie od złożoności materiałów i wykończeń potwierdzonych w Kroku 2.

Strategia pakowania





Określ sposób dostawy naklejek, aby zoptymalizować proces. Czy będą pakowane luzem do zastosowania wewnętrznego, czy wymagają indywidualnych opakowań detalicznych?

KontrolaköncowaRFQ

Potwierdź tych 7 zmiennych, aby szybko uzyskać dokładną wycenę.

Panel interaktywny

Lista kontrolna zmiennych	Dodatkowe wymagania
[] Rzeczywiste zastosowanie: Gdzie produkt będzie widoczny lub używany? 	[] Preferowane wykończenie: Wybrano fakturę powierzchni (połysk, mat itp.).  Połysk Mat
[] Rozmiar docelowy: Określono dokładny wymiar Szerokość x wysokość.  Wys. Szerokość W.XX mm x H.YY mm	[] Ilość docelowa: Podano szacunkową łączną ilość.  Sztuki
[] Grafika: Załączono plik wektorowy lub wyraźny materiał wizualny. 	[] Pakowanie: Wskazano obsługę luzem lub indywidualną. 
[] Kierunek materiałowy: Określono wymagania warstwy bazowej.  Warstwa bazowa Adhesive Samoprzylepna warstwa bazowa	

Po zatwierdzeniu i przesłaniu tych parametrów zostaną potwierdzone dokładne MOQ, termin realizacji, certyfikaty i cena końcowa.