


Poradnik kupującego dotyczący niestandardowych naklejek typu „potrzyj i powąchaj”

OKREŚL PROJEKT, ABY UZYSKAĆ PRECYZYJNĄ WYCENĘ



ZIGPAC

Cel i ukierunkowanie kategorii



Kategoria

Wysoce wyspecjalizowana ścieżka produkcji w ramach naklejek niestandardowych, opracowana specjalnie do interaktywnych zastosowań aktywowanych zapachem.

Cel

Pomóc kupującym porównać praktyczne opcje kategorii i ustalić wymagania konstrukcyjne przed przesłaniem projektu, ilości i ostatecznych specyfikacji do wyceny.

Macierz decyzyjna kategorii

**Niestandardowe
„potrzyj
i powąchaj”**

 **Zasada wyboru:**

**Wybierz tę
ścieżkę TYLKO, jeśli
fizyczna
interakcja z
zapachem jest
głównym
czynnikiem
projektu.**

**Niestandardowe
naklejki
sztancowane**

Wybierz tę ścieżkę, jeśli:

**Dokładny
niestandardowy
kształt, trwały
materiał lub
konkretna ścieżka
produkcji
sztancowanej
są ważniejsze
niż zapach.**

**Niestandardowe
etykiety
w rolkach**

Wybierz tę ścieżkę, jeśli:


**Aplikacja w
dużych ilościach
(maszynowa lub
szybka
ręczna) i format
rolki mają
pierwszeństwo
przed
funkcjami
interaktywnymi.**

**Niestandardowe
naklejki
transferowe**

Wybierz tę ścieżkę, jeśli:

**Potrzebujesz
formatu
kalkomanii
bez
materiału tła
po
aplikacji.**

Etap 1: kontekst i środowisko



Etap 2: wybór konstrukcji i materiału


	Menu specyfikacji	
	Docelowy rozmiar	Ustal precyzyjne parametry wymiarowe na podstawie powierzchni aplikacji.
	Menu specyfikacji	
	Konstrukcja	Określ konkretne wymagania dotyczące kształtu i cięcia.
	Menu specyfikacji	
	Kierunek materiałowy	Wybierz podłoże bazowe odpowiednie dla wybranego środowiska.
	Menu specyfikacji	
	Wykończenie powierzchni	Potwierdź pożądaną zewnętrzną powłokę wizualną i dotykową.

Etap 3: specyfikacje wykonania i dostawy



Materiały cyfrowe

Projekt: ustal ostateczny format pliku projektowego lub wzorzec wizualny, który będzie zawierać projekt i strefę zapachową.



Rezultaty fizyczne

Logistyka: określ dokładne cele ilościowe i bardzo szczegółowe potrzeby dotyczące sposobu pakowania/opakowania.

Zmienne produkcyjne: czego NIE zakładać

Panel niepotwierdzonych zmiennych



**Stałe minimalne
ilości zamówienia
(MOQ)**



**Gwarantowane
terminy realizacji**



**Określone
certyfikaty**



**Ostateczne
warunki
wysyłki**



**Te szczegóły zależą
całkowicie od
ostatecznych
specyfikacji. Nie
można ich potwierdzić,
dopóki projekt,
ilość i wybór materiałów
nie zostaną w
pełni sprawdzone
przez zespół
produkcyjny.**

Lista kontrolna gotowości RFQ



1. Udokumentowane rzeczywiste zastosowanie



2. Dokładne rozmiary docelowe



3. Przygotowany plik projektu lub wzorzec wizualny



4. Wybrany kierunek materiałowy



5. Preferowane wykończenie powierzchni



6. Określona ilość docelowa



7. Konkretna wymagania dotyczące pakowania

Przejdź do wyceny

**Prześlij przygotowane specyfikacje naszemu zespołowi już dziś.
Ultrataniskie MOQ od 1 sztuki.**

Ceny fabryczne i szybka odpowiedź w ciągu 1 godziny.



Czat na żywo
(najszybsza
odpowiedź)



WhatsApp
Wiadomość



Telegram
(Zigpacstickers)



Messenger



E-mail
(sales_support@zigpac.com)