


# Personalizowane naklejki z pieczęcią lakową

Dokumentacja zakupowa i  
lista kontrolna przed RFQ



Typ dokumentu:  
Diagnostyka kategorii

Producent:  
Zigpac

Cel:  
**Zaopatrzenie B2B**  
i projekt marki


# Kolejność specyfikacji

## Krok 1: Walidacja kategorii




Potwierdź, że  
pieczęcie  
lakowe są  
optymalnym  
wyboem względem  
pokrewnych kategorii  
naklejek.

## Krok 2: Główne specyfikacje



Określ fizyczną  
budowę:  
rozmiar, strukturę,  
kierunek  
materiału  
i wykończenie.

## Krok 3: Dane operacyjne



Przygotuj format  
projektu,  
dokładne docelowe  
ilości oraz  
logistykę  
pakowania.



kategorie. i wykończenie. logistyka pakowania.

**Kluczowy wniosek: Pominięcie kolejności prowadzi do niedokładnych wycen. Ukończ wszystkie trzy etapy przed rozpoczęciem RFQ.**



# Zweryfikuj dopasowanie kategorii

## Diagnostyka kategorii: pieczęcie lakowe a pokrewne opcje

| Personalizowane<br>naklejki<br>z pieczęcią lakową                                                                                                                                                              | Personalizowane<br>naklejki<br>wykrawane                                                                                                                                                                                       | Personalizowane<br>etykiety<br>w rolce                                                                                                                                                                             | Personalizowane<br>naklejki<br>transferowe                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Najlepsze rozwiązanie, gdy projekt wyraźnie wymaga klasycznej, dotykowej estetyki pieczęci lakowej i jej aplikacji.</p>  | <p>Wybierz inną opcję, jeśli priorytetem jest niestandardowy kształt, konkretne podłoże materiałowe lub pojedyncza dystrybucja sztuk.</p>  | <p>Wybierz inną opcję, jeśli priorytetem staje się maszynowa aplikacja w dużych nakładach lub szybkie ręczne odklejanie.</p>  | <p>Wybierz inną opcję, jeśli projekt wymaga oddzielnych elementów (kalkomanii) nakładanych bez widocznego tła.</p>  |



# Budowa specyfikacji fizycznej

## Rozmiar i struktura

Określ dokładne wymiary oraz głębokość strukturalną.


## Wykończenie powierzchni

Określ ostateczną fakturę i wykończenie odblaskowe.

## Kierunek materiału


Wybierz skład materiału bazowego odpowiedni do planowanego środowiska użytkowania.

Środowisko zastosowania  
Gdzie produkt będzie oglądany lub dotykany? Rzeczywiste zastosowanie określa wymaganą trwałość materiału.






# Wymagania operacyjne i logistyczne




**Dane wejściowe: projekt**  
Gotowość pliku projektu. Dostarcz gotowe do produkcji formaty lub dokładne materiały wizualne wymagane do mapowania struktury.



**Wynik: nakład i pakowanie**  
Określ dokładną ilość docelową. Wskaż wszelkie niestandardowe wymagania dotyczące pakowania (np. określone partie, warstwy ochronne), które bezpośrednio wpływają na koszty produkcji.

# Równanie wyceny i ryzyka produkcyjne



**Kluczowa zasada zakupowa: Nie zakładaj stałych parametrów przed końcowym przeglądem specyfikacji. Poniższe wartości wynikają ze specyfikacji i nie są uniwersalnymi gwarancjami:**

➤ Minimalna ilość zamówienia (MOQ)

➤ Czas realizacji produkcji

➤ Certyfikaty

➤ Warunki i koszty wysyłki



# Lista kontrolna przed RFQ

| Strategia i parametry fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Logistyka i handel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><input type="checkbox"/> Potwierdzono główne zastosowanie i środowisko użytkowania.</div> <div><input type="checkbox"/> Zweryfikowano kategorię pieczęci lakowych względem pokrewnych opcji (wykrawane, rolka, transferowe)</div> <div><input type="checkbox"/> Zmapowano dokładne wymiary i strukturę produktu.</div> <div><input type="checkbox"/> Wybrano kierunek materiału i wykończenie powierzchni.</div> | <div><input type="checkbox"/> Przygotowano gotowy do produkcji plik projektu lub materiał referencyjny.</div> <div><input type="checkbox"/> Ustalono docelową ilość.</div> <div><input type="checkbox"/> Określono szczególne wymagania dotyczące pakowania i partii.</div> <div><input type="checkbox"/> Przyjęto, że MOQ i czas realizacji wymagają przeglądu specyfikacji.</div> |

Prześlij zebrane dane dokumentacji do Zigpac, aby przyspieszyć wycenę.