


Dział naklejek niestandardowych I Zigpac

Niestandardowy blaskw ciemności

Strategiczny przewodnik po zakupie i konfiguracji




Zaczynij od środowiska


Skuteczny zakup naklejek niestandardowych zaczyna się od określenia dokładnego fizycznego kontekstu produktu końcowego.

Rzeczywisty przypadek użycia

Gdzie będzie widoczna?
Oświetlenie,
rodzaj
powierzchni



Jak będzie używana?
Tarcie,
ekspozycja,
metoda aplikacji



(Ome,

Jaka jest główna funkcja?
Branding
estetyczny czy
widoczność funkcjonalna

Branding estetyczny

widoczność funkcjonalna



Zasada diagnostyczna: potwierdź zastosowanie przed ustaleniem materiału, struktury lub specyfikacji.




Macierz weryfikacji kategorii

Wybierz kategorię na podstawie głównej metody produkcji i wymaganej elastyczności kształtu.

	☒ Niestandardowe naklejki świecące w ciemności	☒ Niestandardowe naklejki wykrawane	☒ Niestandardowe etykiety w rolce	☒ Niestandardowe naklejki transferowe
Główne Zastosowanie	Widoczność fosforescencyjna	Dowolny kształt i dokładne krawędzie	Szybka aplikacja dużych nakładów	Spójny projekt bez tła
Format i struktura	Pojedynczo / Arkusz	Cięte pojedynczo	Rolka ciągła	Format kalkomanii
Rdzeń Wyróżnik	Emituje pochłonięte światło	Precyzyjne konturowanie	Gotowe do aplikacji maszynowej	Pozostawia tylko grafikę

Budowa luminescencji





Uwaga projektowa: grafika fizycznie oddziałuje z warstwą fosforową. Gęstość tuszu określa widoczność blasku.

Parametry grafiki i rozmiaru

Rozmiar docelowy Należy określić dokładne wymiary. Rozmiar wyznacza powierzchnię dostępną dla efektu fosforescencyjnego.

Plik grafiki Wymagane są pliki wektorowe lub materiały referencyjne o wysokiej rozdzielczości.

Kierunek materiału Wybierz, jak materiał bazowy ma odpowiadać potrzebom konstrukcyjnym projektu.




Ostrzeżenie: efekt świecenia wymaga strategicznego użycia przestrzeni negatywowej w pliku grafiki, aby warstwa bazowa mogła prześwitywać.


Opcje wykończenia powierzchni

Warstwa końcowa określa sposób użytkowania i trwałość.

Opcja A: Wykończenie błyszczące ·
Silny odbłask, śliski dotyk, ostry
kontrast kolorów.




Opcja B: Wykończenie matowe ·
Rozproszone odbicie światła, gładki
dotyk, stonowany kontrast.



**Działanie: potwierdź preferowane wykończenie
powierzchni podczas wstępnego przeglądu specyfikacji.**

Produkcja


Zmienna skala



Złota zasada: nie zakładaj stałego MOQ, czasu realizacji ani certyfikatów. Te warunki produkcji są bardzo zmienne i dynamicznie skalują się bezpośrednio według indywidualnej specyfikacji.

Logistyka ilości i pakowania

Uwaga o wpływie: unikalne sposoby pakowania wymagają odrębnej obsługi logistycznej, co wpływa na kalkulację końcowej oferty.




Sekcja 1: Ilość docelowa Określ dokładną liczbę sztuk. Ilość silnie wpływa na metodę produkcji i ekonomikę jednostkową.

Sekcja 2: Wymagania dotyczące pakowania Określ sposób dostawy produktu końcowego (np. luzem w stosach, pakiety w folii termokurczliwej lub osobne torebki detaliczne).


Plan przygotowania RFQ

Co przygotować przed zapytaniem ofertowym.



Dopiero po określeniu tych 7 elementów można dokładnie obliczyć MOQ, czas realizacji i cenę

Szybka odpowiedź



Cena fabryczna

Rozpocznij specyfikację

Po ukończeniu planu skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. produkcji, aby omówić konfigurację niestandardowych naklejek świecących w ciemności.

**Porozmawiaj z
ekspertem**

Czat przez WhatsApp/Telegram/Messenger

sales_support@zigpac.com