





**Niestandardowe naklejki ściennie: przewodnik kupującego.
Analiza kategorii, przygotowanie specyfikacji i wymagania
RFQ.**

Zaczynij od przestrzeni.

Każda decyzja dotycząca specyfikacji zaczyna się od rzeczywistego zastosowania.

Określ otoczenie i sposób obsługi artykułu przed zdefiniowaniem produktu.



Weryfikacja ścieżki kategorii

AKTUALNY ZAKRES

Naklejki ścienne

Najlepsze do określonych wielkoformatowych zastosowań przestrzennych zastosowań.

Naklejki wykrawane

Najlepsze do określonych kształtów lub materiałów, dostarczanych jako pojedyncze sztuki.

Etykiety w rolkach

Najlepsze do dużych nakładów i szybkiej produkcji aplikacyjnej.

Naklejki transferowe

Najlepsze do precyzyjnych aplikacji kalkomanii bez tła.

Przed zatwierdzeniem kategorii porównaj zastosowanie, materiał, konstrukcję, metodę druku i sposób aplikacji.


Określanie specyfikacji fizycznych specyfikacje

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

Jakie są preferencje wizualne i dotykowe (np. mat, połysk)?

2.MATERIAŁ BAZOWY/KLEJ

Jakie są preferencje wizualne i dotykowe (np. mat, połysk)?




KIERUNEK DOBORU MATERIAŁU

Jaki materiał bazowy jest wymagany przy określonej fakturze ściany i warunkach otoczenia?

3.KONSTRUKCJA&ROZMIAR


Jakie są dokładne wymiary docelowe i wymagania konstrukcyjne dotyczące cięcia?

Dane operacyjne: poza produktem



PLIK & REFERENCJA

Przygotuj dokładny plik graficzny lub bardzo precyzyjną referencję wizualną. Bez tego nie można ocenić wykonalności produkcji.



CELE & POTRZEBY

Określ dokładną ilość docelową i wszelkie specjalne wymagania dotyczące pakowania, odbioru i obsługi.

Zarządzanie założeniami produkcyjnymi

DANE ODKUPUJĄCEGO

{ Zastosowanie,
rozmiar, kierunek
materiału,
wykończenie, grafika,
ilość, pakowanie 3

I/GRANICARFQ/



POTWIERDZENIA DOSTAWCY

ZIGPAC potwierdza — nie zakładaj

[Stałe MoQ, ścisłe terminy
realizacji, statusy certyfikacji,
warunki wysyłki]

Zasada: szczegóły produkcji zależą całkowicie od ostatecznej specyfikacji. Można je potwierdzić dopiero po weryfikacji grafiki i ilości.

Wstępna lista kontrolna RFQ

- ☐ 01: Określono rzeczywiste zastosowanie.
- ☐ 02: Potwierdzono rozmiar docelowy.
- ☐ 03: Wybrano kierunek materiału.
- ☐ 04: Wybrano preferowane wykończenie powierzchni.
- ☐ 05: Przygotowano plik graficzny lub referencję.
- ☐ 06: Oszacowano ilość docelową.
- ☐ 07: Określono sposób pakowania.

POPROŚOWYCENĘ

* Ultra-niskie MoQ (od 1 szt.) i cena fabryczna zostaną potwierdzone po weryfikacji specyfikacji.